2000 2 2000 C



(4,000) 美用新滚登録願

昭和 56年 5月 27日

特許庁長官殿



2. 考 案 者

3. 実用新案登録出願人

程 前 爱知果宝板都一宫町一宫字上新切450番地

オーエスジー株式会社 氏名 代表者 芸 芸 華

4. 代 理 人 〒461

性 所名古屋市東区東片端町18番地 (5173) 弁理士 三 宅 宏 TEL・ナコヤ(052)962-7601(代表)・971-9335



5. 添附書類の目録

(1) 委任状

~(2) 明 細 書

(3) 図 面

(4) 願書副本

√(5) 出票等奎請求告



i 通 l 通

1 通

379

1 通

1 7 /89735

56 077167

方式



- / 考案の名称 切削ォップ
- 2 実用新案登録請求の範囲

切削タップの食付部のねじ山のフランク逃げ面と食付部外周逃げ面が交わるコーナー部にアール面またはフラット面を設け、ねじ山のフランク部の逃げ角をα、食付部外周逃げ角をβ、アール面またはフラット面部の逃げ角をγとしたときα<β

3 考案の詳細な説明

この考案は、会付部ねじ山のフランク面と会付部外周逃げ面と切刃面(6)が交わるコーナー部(7)の康純やチッピングを少なくするとともに、切削に伴い増加する前配刃先コーナー部(7)の康純による摩擦抵抗の増加を軽減し、タップの寿命および切除を向上させた切削タップを提供せんとするものである。

従来の切削メップは第1回,第2回に示すような形状で第2回の(1)は切刃をもつねじ山、(2)

380

公開実用 昭和57- 189735

(

は切肩を排出する溝を示す。 第3図は第/図の食付部の断面を示し、第4図はその食付部のもしいの食材部のもじ山の斜視図であり、食付部外周逃げ面(4)とフランク面(3)の交わるコーナー部(5)は鋭利に尖つている。

 速度は低速で切削するのが一般的であり、軟質機の切削に対しては構成刃先の生成・脱落が繰り返えされて切刃倒のコーナー部(7)のチッピングを招き、切削されためねじの寸法が過大になったり、仕上面が粗くなったりしてタップの寿命の原因となっていた。

(

本考案は上記の問題点を全く新しい方法によって解決したもので、すなわち、切削タップの食付部のねじ山のフランク逃げ面と食付部外周逃げ面が交わるコーナー部にアール面またはフラット面を設け、ねじ山のフランク部の逃げ角をよって一ル面はフラット面部の逃げ角をよってとき。

次にこの考案の実施例について説明する。 本考案の切削メップは食付部のねじ山が第5回。 第6図の斜視図に示すような形状をしており、 食付部外開逃げ面(4)とねじ山のフランク面(3)の 交わるコーナー部(5)は第5図のようにアール面 (8)か或いは第6図のようにフラット面(9)な形状

公開実用 昭和57— 189735

をしている。 しかもねじ山のクランク部の逃げ角α<食付部外周逃げ角β<アール面またはフラット面部の逃げ角γのように設計されている。

本考案の切削メップのアールまたはフラット な部分は切削熱や切削応力を従来のメップでは 鋭利に尖つたコーナー部に集中していたものを 分数させて、切削熱によるコーナー部の数化摩 耗や切削応力によるチッピングを少なくして切 刃の耐久性を向上させるものである。 ヘンドタップで呼びが M 10×1.5,工具機質が SKH , 食付山敷 5 山の本考案の切削メップでめ ねじを切削した場合、被削機が S45C Han 98 で 従来の切削タップの約 1.4 倍,被削機がSCM440 HRC 85で従来の切削タップの約 1.5 倍の耐久性 を示し舞れた効果が得られる。 そしてこの効 果は切削速度が増すほど大きなものとなった。 切削ォップの刃先の摩託はまずはじめに切刃面 個のコーナー部(7)からはじまり、そして裏刃面 側のコーナー部盤へ進行していくと同時に切刃



面側の食付部外周逃げ面似とフランク面似へ進行していく。 従来の切削タップでは切刃面側のコーナー部(7)が摩託すると、食付部外周逃げ角とフランク面逃げ角が大きくないためコーナー部の切刃面側の刃先がダレた状態となり、切削トルクや切削熱が大きくなり、そのために切刃面側の食付部外周逃げ面(4)とフランク面(4)への摩託を助長した。

公開実用 昭和57- 189735

とんど不可能であるため、フランク面の摩擦抵抗が大きくてタップが折損したり切削不能となったりして、従来の切削タップでは大きな問題があった。 だが本考案の切削タップはアールまたはフラット部の大きな逃げ角によりフランク面の山頂部分に逃げを設けることができるようになり、この問題が一挙に解決することが可能となった。

また、特に教質機のタッピングにおいて食付時の送り力によりタップの進みすぎ遅れすぎが発生し、めねじの入口側のねじ山がヤセる場合がしばしばある。 本考案の切削タップはこの食付時のめねじの入口側のねじ山の山ヤセ防止に効果がある。

第8図,第9図,第10図,第11図にその 詳細図を示すが、第8図は従来の切削タップで 正規なねじ山を切削する場合の下穴に切削を開 始する食付部第1刃(の)から第1完全山刃(向)まで の各刃が切削する断面を示す。 第9図は本考 案の切削タップのその詳細図を示す。 第10 図は従来の切削タップの食付部第1刃(o),第8 刃(d),第8刃(o)が食付時にタップのピッチより も進みすぎた場合の断面幹観図を示し、その場 合切削されためねじはタップが切削して進んで 行く方向側のフランク面に階段上のヤセを生ず る。

本考案の切削タップによれば第 / / 図の断面 詳細図に示すように、アール面またはフラット 面部的の効果によりめねじ入口側の山ヤセはな く正説なねじ山を形成することができる。 ま た切刃面(6)において、アール面またはフラット 面を第 1 完全山刃(4)から食付部第 1 刃(4)へ行く にしたがつて大きく数ければ食付部のめねじ入 口側の山ヤセ防止の効果は更に大きなものとな る。

4 因面の簡単な説明

第 / 図は従来の切削タップの正面図、第 2 図は開傷面図、第 3 図は従来の切削タップの軸線 方向と平行な会付部ねじ山の拡大新面図、第 4 図は開会付割ねじ山の一部の斜視図、第 5 図及

公開実用 昭和57— 189735

- (3)・・・食付部ねじ山のフランク逃げ面
- (4)・・・食付部外層逃げ面
- (5)・・・コーナー都
- (8)・・・アール面
- (9)・・・フラット面。

387 ^{წყო}

(8)



Ċ

公開実用 四和57— 1897

手続補正書(自発)

昭和56年7 月31 日

特許庁長官殿

特許庁審査官



- 1. 事件の表示 昭和56年実用新業登録講第77167号
- 3. 補正をする者 事件との関係 実用新業登録出願人

氏 名 (名 称) エスジー株式会社

4. 代 理 人

姓 所 名古屋市東区東片端町18番地 (5173) 弁理士 三 宅 TEL • <052>962-7601(代表) • 971-9335



日

- 5. 拒絶理由通知書の日付 昭和 年 月
- 6. 補正による増加する発明数
- 7. 補正の対象 明報書の考案の詳細な説明の個
- 8. 補正の内容 別紙の通り



1. 明和書中、第2頁第15行目に「調質機」と あるを「調質材」と補正する。

:

- 2. 同じく、第2頁第15行目に「硬質機」とあるを「硬質材」と補正する。
- 5. 同じく、第3頁第1行目乃至第2行目及び第 6頁第9行目に「軟質機」とあるを『軟質材』 と補正する。
- 4. 同じく、第4頁第11行目に「工具機質」と あるを「工具材質」と補正する。
- 5. 岡じく、第4頁第13行目及び第14行目に 「被削機」とあるを「被削材」と補正する。
- 6. 同じく、第5頁第1ク行目に「被削」とある を『被削材』と補正する。

以上

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
E BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
Blurred or illegible text or drawing
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потивр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.